



SERVICE INFO – FAG 0042



Rulmenți pentru flanșele de amortizor

Piese optimizate pentru Volkswagen Transporter T5 și T6

| | |
|-------------------------|--|
| Producător: | Volkswagen |
| Modele: | Transporter T5, T6 |
| Nr. identificare piesă: | 815 0086 30 (kit pentru T5 și T6) 713 0425 20 (rulment separat pentru T6) |

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare



Figura 1: Rulmentul pentru flanșa de amortizor (rulment separat, placă forjată și suport superior)

Pornirea, frânarea frecventă, precum și virarea cu sarcină maximă solicită mult suspensia unei autoutilitare. În plus, accesoriile autovehiculului au de obicei un centru de greutate mai înalt, ceea ce solicită mai mult suspensia. La modelele de autovehicule Volkswagen T5, sarcinile mari suportate pe perioade lungi de suspensie duc adesea la defectarea prematură a rulmentului flanșei amortizorului. Rulmentul flanșei amortizorului la modelul următor, T6, a fost prin urmare fundamental re-proiectat.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferă acum această versiune mai robustă a rulmentului flanșei amortizorului (Imaginea 1) în cadrul unui kit de reparație (pentru T5 și T6), sau ca rulment separat (pentru T6). Kitul conține un rulment separat cu o capacitate portantă mai mare, o placă forjată (și nu turnată) și suportul superior. Kitul este compatibil cu modelul anterior, astfel că acum se poate îmbunătăți și seria T5 cu rulmenții de flanșe de amortizor optimizați, putând astfel să beneficieze de avantajele care rezultă din aceasta.

Important:

- Autoutilitara T5 este echipată din fabrică cu rulmenți standard de suport pentru amortizor. Structura și caracteristicile acestor rulmenți sunt foarte diferite de versiunea optimizată. De aceea, kitul (815 0086 30) trebuie folosit întotdeauna pe ambele părți (la fiecare axă) atunci când se modifică T5, pentru rulmentul optimizat al flanșei amortizorului.
- Autoutilitara T6 este echipată din fabrică cu rulmenți optimizați pentru flanșa de amortizor. În cazul unei reparații, rulmentul separat (713 0425 20) poate fi înlocuit doar pe o parte. Totuși, aici se recomandă și o reparație pe ambele părți (la fiecare axă), din cauza uzurii.

| | T5 | T6 |
|-----------------|-------------|---|
| Rulment separat | 713 0079 20 | 713 0425 20 |
| Kit | 815 0078 30 | 815 0086 30 (poate fi folosit de asemenea pentru T5 în perechi, ca set de conversie augmentat) |

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPPERT

FAG 0042