



## FAG INFORMAZIONE TECNICA



# Istruzioni di montaggio Renault Laguna II

## Montaggio corretto dell'asse posteriore

Produttore: Renault

Modelli: Laguna II  
Laguna II Grandtour

N. di articolo: 830 003 630  
(829 049 310, 829 049 410)

Numeri OE: 7701209534  
(8200427868, 8200427869)

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi

Il kit di riparazione 830 003 630 è costituito da due cuscinetti diversi per l'asse posteriore (829 049 410 e 829 049 310), che devono essere montati obbligatoriamente in base all'indicazione dell'OE. Si prega pertanto di prestare attenzione alla figura 1, che illustra la corretta posizione di montaggio nonché l'orientamento dei componenti. Per una riparazione a regola d'arte, occorre sostituire i cuscinetti sempre in coppia.




Figura 1: Corretto orientamento del corpo dell'asse nell'asse posteriore

Nr	Numero OE	FAG	Descrizione
1	8200427869	829 049 410	Cuscinetto dell'asse posteriore (foro tondo)
2	8200427868	829 049 310	Cuscinetto dell'asse posteriore (foro lungo)
1+2	7701209534	830 003 630	Cuscinetto dell'asse posteriore (coppia)

Observare le indicazioni del costruttore del veicolo!