



FAG SERVİS BÜLTENİ




Montaj Talimatları – Renault Laguna II

Arka Aks Taşıyıcı Burç Montajı

Üretici: Renault
Modeller: Laguna II
Laguna II Grandtour
Parça No.: 830 003 630
(829 049 310, 829 049 410)
OE No.: 7701209534
(8200427868, 8200427869)

Güncel liste için kataloğa bakın

830 003 630 onarım kiti, mutlaka OE talimatlarına uygun şekilde monte edilmesi gereken iki adet arka aks taşıyıcı burcundan (829 049 410 ve 829 049 310) oluşur. Lütfen, doğru montaj konumu ve parçaların yönünü gösteren Resim 1'e bakın. Onarım esnasında burçlar her zaman birlikte değiştirilmelidir.



Şekil 1: Taşıyıcı burçların konumu

No.	OE numaraları	FAG	Adı
1	8200427869	829 049 410	Arka aks taşıyıcı burç (yuvarlak delikli)
2	8200427868	829 049 310	Arka aks taşıyıcı burç (oval delikli)
1+2	7701209534	830 003 630	Arka aks taşıyıcı burçları (çift)

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!
Telefon: +90 212 385 35 84
www.schaeffler.com.tr
www.repxpert.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPPERT