




## SERVICE INFO – INA 0003



# A feszítő- és vezetőgörgők ellenőrzése az átvizsgálásoknál

Gyártók: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Motorok: 1.4; 1.4 16V  
1.6; 1.6 16V



3. ábra

A fent említett gyártó 8V- és 16V-motorokkal szerelt különböző modelljeinél egyedi esetekben előfordulhat, hogy a fogasszíj feszítőgörgőjén (1. ábra) és/vagy a fogasszíj vezetőgörgőjén (2. ábra) a görgő futófelületének területén sérülések láthatók.

A görgők futófelületének sérülése adott körülmények között a fogasszíj károsodásához és azzal a fogasszíj szakadásához vezethet!

**30.000 km futásteljesítménynél vagy legkésőbb 60.000 km futásteljesítmény elérésekor a szíjhajtás minden elemének részletes szemrevételezéses vizsgálatát ajánljuk.**



1. ábra



2. ábra

### Eljárási mód:

Forgassa át lassan kézzel a motort, hogy a görgő futófelületének sérülése (3. ábra, nyíl) adott körülmények között pontosan alul található és az egyszeri ránézéssel nem lehet észrevenni (szükség esetén 2 szerelő kell).

Ha a görgő futófelületén sérüléseket vesz észre, akkor kérjük cserélje ki a sérült alkatrészeket.

### Szerelési útmutató:

- Ellenőrizze a fogasszíj feszítőgörgő és a fogasszíj terelőgörgő esetleges sérüléseit
- Ne ejtse le a részegységeket
- A fogasszíj szereléséhez semmilyen feszítő szerszámot ne használjon (pl. csavarhúzó)
- Cserélje ki a sérült részegységeket

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

### Többet szeretne? Tudunk segíteni!

[www.repxpert.com](http://www.repxpert.com)

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*

\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

[aftermarket.hu@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hu@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.hu>