



## SERVICE INFO – INA 0005



# Risiko for forveksling

af strammeruller 531 0054 30 og 531 0626 30

Bilernes  
producenter: Opel, Vauxhall, Holden

LuK-AS-nr.: 531 0054 30  
531 0626 30

OE-nr.: 56 36 738  
56 36 729

OE-nr.: 979195  
979488



Billede 1: 531 0626 30 (979488)

Ved montering af de ovennævnte strammeruller skal man passe på den rigtige tildeling af køretøjer. Begge typer har identisk udvendig udseende.

Strammerullernes forspændingskraft og dæmpningsevne er imidlertid ikke identiske!

Ved forkert tildeling er der en risiko for tandremmens spring og ødelæggelse af motoren!

Strammerulle 531 0626 30 har et større arbejds- evt. ombygningsområde og et leje bestandigt overfor høje temperaturer.

Strammerullen har forskelligt fabrikantnummer på bagsiden (billede 2, pil).



Billede 2: 531 0626 30 (979488)

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!