



SERVICE INFO – INA 0005



Fare for feil anvendelse av spennruller 531 0054 30 og 531 0626 30

Produsent: Opel, Vauxhall, Holden

LuK AS nr.: 531 0054 30
531 0626 30

OE-Nr.: 56 36 738
56 36 729

Produsent Nr.: 979195
979488



Figur 1: 531 0626 30 (979488)

Ved installasjon av de ovennevnte spennrullene, må det sørges for at de installeres i riktig kjøretøy. Begge modellene synes å være identisk fra utsiden.

Forspenningskraften og dempingen til spennrullene er forskjellige!

Feil tilordning kan føre til at tannremmen hopper, og føre til skade på motoren.

Spennrullen 531 0626 30 har en utvidet spennområde, samt et lager med høyere temperatur.

Man kan se forskjell på spennrullene ved hjelp av produsentnummeret på baksiden (fig. 2, pil).



Figur 2: 531 0626 30 (979488)

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!