



SERVICE INFO – INA 0029



Pibestøj fra den flade rem med riller

Bilernes

producenter: Opel, Vauxhall

Model:

Corsa C fra 2004
 Corsa D fra 2007
 Tigra B fra 2004
 Agila fra 2004
 Meriva fra 2004
 Combo fra 2004
 Astra-H fra 2005

Motorens kode:

C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH

LuK-AS-nr.:

Til DENSO-
 generatorer: 535 0151 10
 Til VALEO-
 generatorer: 535 0063 10

Diagnose:

Pibestøj fra den flade rem med riller.

Mulig skadeårsag:

Beskadiget friløbshjul til generator.


Fjernelse:

Ifølge køretøjfabrikanten skal man udskifte det originale friløbshjul i DENSO-generatoren for et modificeret INA-friløbshjul (se billede 1).

Bruger man en VALEO-generator, tilbyder INA også et friløbshjul til generatoren. Eftersom der er næsten ingen visuel forskel mellem begge friløbshjul, skal man være opmærksom på de små forskelle (se billede 3).

Anbefaling:

Inden diagnostik og reparation skal man kontrollere hele gearmekanismen og hjælpeaggregaternes drivsystem og evt. udskifte tandremmen og den flade rem med riller samt stramme- og styrerullerne.



Billede 1: Produktets erstatning




Billede 2: Oversigt af specielværktøj

Bemærk:

Det pågældende Schaeffler specielværktøj skal bruges til udskiftning af friløbshjul til generator.

- a. 400 0235 10 (torx, kort)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10 (flerkantet, standard)
- d. 400 0234 10 (flerkantet, kort)



Billede 3: Adskillelse mellem friløbshjul til generator INA 535 0063 10 (VALEO) og 535 0151 10 (DENSO)

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!