



## SERVICE INFO – INA 0092



# Diferențele vizuale la culbutorul 422 0053 10

Producători: Audi, Seat, Škoda, VW

**Modele:**

Audi: A1, A3  
 Seat: Altea, Ibiza, Leon  
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb  
 VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3\_), Polo (6R\_), Polo (9N\_)

Motorizare: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI

Nr. identificare piesă:

422 0053 10

Nr. OE:

036 109 411 E  
 036 1 09 411 G  
 036 109 411 H  
 036 109 411 J



Figura 1: Versiunea 1



Figura 2: Versiunea 2

Când se înlocuiește culbutorul 422 0053 10, oricare dintre versiunile prezentate în Figura 1 și Figura 2 poate fi montată pe vehicul.

Schaeffler Automotive Aftermarket furnizează versiunea de culbutor prezentată în Figura 1.

**Înlocuiți întotdeauna culbutoarele în seturi!**

În cazul în care se constată un defect la unul sau mai multe culbutoare, toate culbutoarele trebuie înlocuite. Pentru a evita reparațiile multiple și costurile ridicate, înlocuiți întotdeauna culbutorul și elementul de reglare a jocului supapei în același timp, în cadrul întreținerii.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

**SC Schaeffler Romania SRL**  
 HOTLINE +40 268 505 200  
 aftermarket.ro@schaeffler.com  
 https://aftermarket.schaeffler.ro  
 www.rexpert.ro

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT

INA 0092