



SERVICE INFO – INA 0120



Vizualne razlike u izvedbama poluklackalica ventila sa valjčićem Kat.Br. 422 0236 10

Modeli:

Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Motori:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Kat. Br.:	422 0236 10
OE brojevi:	04E 109411 H 04E 109411 J



Slika 1: Izvedba 1

U gore navedenim motorima, moguće je pronaći ugrađene dvije različite izvedbe poluklackalica ventila sa valjčićem (Slika 1 i Slika 2). Razlikuju se samo po njihovom vanjskom izgledu i obje potpuno zadovoljavaju zahtjevane tehničke karakteristike.

Zbog toga Schaeffler isporučuje samo izvedbu na Sliki 1 sa Kat.Br. 422 0236 10.



Slika 2: Izvedba 2

Uvijek zamjenjujte cijeli set!

Osnovno pravilo mora biti, uvijek zamjenjujte istovremeno sve poluklackalice sa valjčićem prilikom zamjene u motoru. Da bi se izbjegli višestruki popravci i nepotrebni troškovi, također je preporučljivo da se sa poluklackalicom sa valjčićem istovremeno zamjeni i kompenzacijski element zazor ventila.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*
Fax: +44 (0) 14 32 375 760
Info@LuK-AS.co.uk
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

