



SERVICE INFO – INA 0134



Poluklackalica 423 0079 10

Vizualna izmjena

Proizvođač: Audi, Seat, Skoda

Modeli:

Audi: A3 (8V1), A3 Sportback (8VA),
A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8),
A4 Allroad (8KH, B8),
A5 (8T3), A5 Sportback (8TA),
A5 Cabriolet (8F7),
A6 (4G2, C7), A6 Avant (4G5, C7),
A7 Sportback (4GA),
A8 (4H_),
Q5 (8R), TT (8J3)

Seat: Leon (5F1), Leon SC (5F5),
Leon ST (5F8)

Skoda: Octavia (5E3), Octavia Combi (5E5)

Motori: 1.8 TFSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TFSI,
2.5 TFSI, 2.8 FSI

Kat. Br.: 423 0079 10

OE broj: 06E 109 409 L
06E 109 409 J



Slika 1: 423 0079 10 – Stara izvedba (lijevo) i nova izvedba (desno)

Za gore navedene modele izmijenjen je dizajn klackalice ventila. OEM (originalni proizvođač opreme) dodijelio je klackalici ventila novi broj dijela.

S obzirom na to da se ova dva dizajna razlikuju samo u izgledu, Schaeffler Automotive Aftermarket koristit će broj prethodnog dijela 423 0079 10 i za novi dizajn.

S tehničke strane moguće je miješano montiranje oba dizajna!

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

