



INA SERVİS BÜLTENİ



531 0264 10 ve 531 0780 10 Gergi Rulmanı

Montajdan önce motor tarafındaki montaj civatasını kontrol ettiğinizden emin olun

Üretici:	Citroën Fiat Lancia Peugeot
Model:	Suzuki, Toyota
Citroën:	Berlingo , C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara
Fiat:	Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia:	Phedra, Zeta
Peugeot:	206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner
Suzuki:	Grand Vitara, Vitara
Toyota:	Corolla

Motor:	
Citroën/Peugeot:	1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI,
Fiat:	1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Lancia:	2.0 JTD, 2.2 JTD,
Suzuki:	2.0 HDI
Toyota:	1.9 D


Parça no:	531 0264 10 531 0780 10
-----------	----------------------------

Güncel liste için medya kataloğuna bakın

Listelenen araçlardan bir gergi rulmanı çıkartıldığında, motor tarafındaki montaj civatasının (Resim 1) doğru şekilde takıldığından mutlaka emin olunmalıdır.




Bild 1: Motor tarafındaki montaj civatası



Resim 2: 531 0780 10 Gergi Rulmanı tedarik edilen civata ile

Eğer montaj civatası gevşekse, belirlenen sıkma torkuna göre uygun bir aletle tekrar ayarlanmalıdır.

Bunu yapmak triger kayışında hasara neden olabilir. En kötü senaryoda motor hasarına neden olur.



Resim 3: 531 0264 10 Gergi Rulmanı tedarik edilen civata ile

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!
Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPPERT